

**Délégation Départementale du Puy-de-Dôme**  
**Service Santé-Environnement**

Baignade : **PLAN D'EAU DE CUNLHAT**

Commune : CUNLHAT

prélevé le : 26/08/2024

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

#### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

#### Résultats

| valeur | unité    |
|--------|----------|
| 8,2    | unité pH |
| 0,45   | m        |

#### Résultats de l'analyse laboratoire

Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)  
Microcystines  
Cylindrospermopsines totales  
Saxitoxines totales  
Anatoxines A totales

#### Résultats

| valeur        | unité |
|---------------|-------|
| <b>22,707</b> | mm3/L |
| <0,15         | µg/L  |
| <0,05         | µg/L  |
| 0,220         | µg/L  |
| <0,15         | µg/L  |

#### Valeurs réglementaires

| Guide | Impérative  |
|-------|-------------|
| 1     |             |
|       | <b>0,3</b>  |
|       | <b>42</b>   |
|       | <b>30</b>   |
|       | <b>0,15</b> |

#### Conclusion sanitaire de l'ARS

Présence de cyanobactéries toxigènes, avec un biovolume supérieur à 1 mm3/L . A ce stade la situation ne pose pas de problème pour la baignade. Transparence insuffisante pouvant créer des problèmes de sécurité.

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

**Classement du site (2020 à 2023) :**  
**synthèse sur 4 ans d'analyses**

**Résultats également consultables sur :**  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE**