

Baignade : **PLAN D'EAU DE CUNLHAT**

Commune : CUNLHAT

prélevé le : 17/08/2026

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi

Résultats

valeur	unité
7,1	unité pH
0,1	m

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)

Résultats

valeur	unité
108	n/(100mL)
30	n/(100mL)
0,088	mm3/L

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
1	

Conclusion sanitaire de l'ARS

Présence de cyanobactéries toxigènes, avec un biovolume inférieur à 1 mm3/L. A ce stade la situation ne pose pas de problème. Transparence insuffisante pouvant créer des problèmes de sécurité : arrêté municipal d'INTERDICTION DE BAINADE prise en conséquence. Eau conforme aux normes bactériologiques.

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINADE

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Classement du site (2022 à 2025) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE